



SDSA-PT2022-0646

环境检测报告

(编号: SDSA-HJ2022-0611)

项目名称: 地下水检测

委托单位: 东营市滨海热力有限公司

检测类型: 日常检测

山东胜安检测技术有限公司

2022年6月13日



说 明

- 1、本检测报告仅对被本次委托项目负责。
- 2、本检测报告依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 3、本检测报告如有涂改、增减无效，无授权签字人、审核人签字无效，未加盖计量认证章、检验检测专用章、骑缝章无效。
- 4、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。
- 5、若由委托单位自带检品送检，本公司不对检品来源负责。检测结果，仅对送检样品负责，不得做鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 6、不可重复性试验不进行复检。
- 7、委托方对本报告如有异议，请与收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。
- 8、本报告一式三份，正本、副本交委托单位，存根连同原始记录由本公司存档。

联系地址：山东省东营市东营区庐山路 1051 号胜安大厦

邮政编码： 257000

联系电话：（0546）7781899

传 真：（0546）7781899

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2022-0611

委托单位	东营市滨海热力有限公司	检测地址	山东省东营市开发区钱塘江路6号
联系人	徐晓晓	联系方式	18953063530
采样日期	2022.6.13	检验日期	2022.6.13
采样人员	焦维鹏、张志海	分析人员	杨晓英、张玉镯
样品特征	液态		
样品类型	地下水		
检测频次	地下水每天检测1次，检测1天		
检测项目	地下水检测项目：铁		
编制人：李兴霞 审核人：杨之 授权签字人：李 (盖章) 2022年6月13日			

本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

一、检测依据及检出限

类别	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
地下水	铁	GB/T 11911-1989	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法	0.03mg/L

二、主要检测及分析仪器

序号	仪器名称	型号	设备编号
1	原子吸收分光光度计	TAS-990	101

三、地下水检测结果

表 3-1 地下水检测结果

检测时间	检测项目	检测结果		
		BH1 氢站西 (DXS20220613L1)	BH2 工业废水集中处 理北 (DXS20220613L2)	BH3 冷却塔东侧 (DXS20220613L3)
2022 年 6 月 13 日	铁(mg/L)	1.37	ND	ND
备注：ND 表示未检出				

表3-2 地下水井深、水位埋深、水位调查表

检测日期	检测点位	水位 (m)	井深 (m)	水位埋深 (m)
2022年6月13日	BH1 氢站西	2.63	7.5	2.23
	BH2 工业废水集中处理北	2.25	4.5	1.25
	BH3 冷却塔东侧	2.54	6.0	1.07

四、质控措施

- 1、本次检测地下水，对于检测项目采用相应检测标准及方法。
- 2、本次检验所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

(报告结束)